



Notice d'utilisation & d'application « Gelcoat / Top coat de finition »

Je prépare le support .

1. Nettoyer la surface à traiter, et enlever toutes les parties friables
Pour avoir une bonne adhérence du Gelcoat, poncer avec du papier de verre gros grain, 80 à 120
Puis dépoussiérer, et nettoyer avec de l'acétone.

Je prépare le Gelcoat.

2. Verser le durcisseur du petit flacon dans un contenant adapté (pot métal) avec du Gelcoat suivant le dosage préconisé, et bien mélanger.

IMPORTANT : Dosage durcisseur : 20 ml par Kg de Gelcoat

Utilisez la pipette de dosage prévue à cet effet, livrée avec le pot de 5 Kg

Pour les pots de 5 Kg, ne pas préparer 5 Kg d'une traite.

Nous vous conseillons de préparer votre gelcoat Kg par Kg.

Application.

3. Vous pouvez maintenant appliquer le Gelcoat au pinceau ou avec un rouleau sur votre support.

Pour une finition ultra lisse, nous vous conseillons un ponçage au papier de verre : grain 600 ou 800.

Informations & Conseils .

Bien refermer le pot en métal si vous n'avez pas utilisé tout le gelcoat de finition.